



Procedimiento de Filtración

1. Colóquese el equipo de seguridad (guantes para filtración, protector facial, delantal resistente al calor).
2. Asegúrese de que la bandeja del filtro y todas las piezas de filtración estén limpias y secas.
3. Configure la máquina de filtración según los procedimientos del fabricante.
4. Sostenga el paquete de MAGNESOL® Filter Powder cerca de 1 pulgada/2,5 cm sobre el papel de filtro y distribuya de manera uniforme el contenido del paquete sobre el papel de filtro. Use todo el paquete de MAGNESOL® Filter Powder.
5. Apague la freidora que va a filtrar. Lentamente, escurra el aceite para freír de la freidora en la bandeja de filtración.
6. Encienda la máquina de filtración y recircule el aceite para freír durante 5 MINUTOS. Restriegue y limpie las paredes interiores de la freidora.
7. Limpie completamente las paredes interiores de la freidora con una toalla limpia y seca.
8. Cuando se completen los 5 minutos de recirculación, cierre la válvula de drenado y vuelva a colocar el aceite de freír en la freidora.
9. Cuando haya devuelto todo el aceite de freír a la freidora, apague la máquina de filtración.
10. Complete la freidora con aceite fresco y enciéndala.